

# ONE STROKE



## One-Stroke-Perforier-Technologie:

die komplette Stanzung/Perforation je Teil wird in einem Durchgang ausgeführt.

\* sehr viele Lochstempel: 10.000 bis 30.000 in einem Werkzeug

### Version A:

Einlegen - Perforieren - Entnehmen

### Version B:

Im Durchlauf, mit Papier

### Stanzkraft:

100 Tonnen bis zu über 1000 Tonnen

### Flächenversionen:

100 x 100 mm bis 1000 x 1500 mm

## One-Stroke-Perforation-Technology:

The complete cutting/perforation of each part will be done in one step.

Many pins 10.000 – 30.000 in one tool

### Version A

Insertion – perforation - removal

### Version B

In cycle with paper

### Power:

100 - > 1000 t

### Surface versions

100 x 100 mm up to 1000 x 1500 mm